

<b>Sanierung 2011 Problemstandorte</b>					
<b>Strasse</b>	<b>Haus Nr.</b>	<b>Baum ID</b>	<b>Baumart</b>	<b>Priorität</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Im Hülsenfeld</b>					
	11	3747	Platane	+	Pflaster und Einfassung angehoben; Gasleitung neben Baumscheibe, private Toranlage angehoben Nachpflanzung: schmalkronige Linde (Tillia cordata)
<b>Zur Verlach</b>					
	18	1813	Platane	+	Pflaster und Einfassung angehoben, Entwässerungsschacht und Gasschieber neben Baumstandort, Fahrbahnanhebung Nachpflanzung: schmalkronige Linde (Tillia cordata)
	42	1820	Platane	+	Pflaster, Platten und Einfassung großflächig angehoben, Schulweg! Nachpflanzung: schmalkronige Linde (Tillia cordata)
	64	1825	Platane	+	Pflaster und Einfassung angehoben, Sinkkasten in Mitleidenschaft gezogen, Versorgungsleitung neben Baum (Wasser und Niederspannung) Nachpflanzung: schmalkronige Linde (Tillia cordata)
<b>Niedenstr.</b>					
	4	3511	Platane	+	Platten und Einfassung angehoben, Sinkkasten und Telekomschacht in Mitleidenschaft gezogen, Rinne beschädigt Bushaltestelle neben Baumstandort Nachpflanzung: (schmalkroniger Ahorn) Acer platanoides 'Emerald Queen'
	6	3512	Platane	+	Pflaster, Platten und Einfassung angehoben, Sinkkasten und Telekomschacht in Mitleidenschaft gezogen Nachpflanzung: (schmalkroniger Ahorn) Acer platanoides 'Emerald Queen'

