Reit- und Fahrverein Hilden e.V.

RuFV Hilden e.V., Postfach 100 609, 40706 Hilden

EINGANG III/51
05. Nov. 2013
VKS | SD | JF | PB | SP | StW

Stadtverwaltung Hilden
Claudia Letzbor
Am Rathaus 1
40721 Hilden

STADT HILDEN
Poststelle
05. Nov. 2013
Amt 57 Anl.

Im Loch 6 – 8
40721 Hilden
Tel.: 0211-2092321
Fax.: 0211-2208768
e-mail: vorstand@reitverein-hilden.de

Wiedervorlage OK

02. Nov. 2013

Antrag auf Zuschuss zur Sanierung der Reithallenbande und Austausch des Reithallenbodens

21.11.13 Telefonat mit Frau Hallidey: => ASS 2|2014

Sehr geehrte Frau Ledzbor,

anbei erhalten Sie 3 Angebote zur Sanierung der Bande in der Reithalle sowie ein Angebot der Firma TBI zum Austausch des Hallenbodens.

Die Reithalle des RuFV Hilden wurde im Jahr 1983 errichtet. Der derzeitige Zustand der Reithallenbande (dient dem Schutz der Pferdebeine und des Reiters bei einem Sturz) ist völlig inakzeptabel. Die Bande wurde seit 1983 nie erneuert und das Holz ist mittlerweile an der unteren Seite verfault und ausgefranst. Die Bande erfüllt leider nicht mehr Ihren Zweck, sie ist eher durch den desolaten Zustand gesundheitsgefährdend.

Der Austausch der Bande muss in 3 Schritten erfolgen:

1. **Entfernen der alten Bande durch Eigenleistung der Mitglieder**

   Hierfür veranschlagen wir ca 20 Stunden. Die alte Bande aus Holz kann hoffentlich an Mitglieder zur Verbrennung im Ofen abgegeben werden, sodaß keine Entsorgungskosten entstehen.

2. **Erstellung einer Unterkonstruktion**

   Beim Bau der Halle 1983 wurde versäumt ein Betonsockel als Unterkonstruktion für die Bande zu bauen. Zum damaligen Zeitpunkt waren Sicherheitsauflagen andere und Reithallenböden waren viel tiefer als das heute der Fall ist. Deshalb entstand nach Austausch des Bodens im Jahr 2005 eine Lücke von ca. 25 cm zwischen Hallenbande und Reithallenboden. Diese müssen wir aus Sicherheitsgründen schließen. Wir haben verschiedene Überlegungen angestellt um zu einer preisgünstigen aber langlebigen Lösung zu kommen. Mögliche Alternativen wären Ausschalen und Betonieren eines Betonsockels oder das Verlegen von Eichenschwellen.

Beim Betonieren bewegen wir uns in einer Preislage von 6000,00 bis 15000,00 Euro. Dies ist von uns definitiv nicht aufzubringen. Nach Gesprächen mit verschiedenen Bandenanbietern haben wir uns entschlossen Eichenschwellen als Unterkonstruktion zu verlegen. Diese Eichenschwellen haben wir am 16.10.2013 angeschafft, da wir einen Sonderposten ergattern konnten. Ich lege Ihnen die Rechnung und die Vergleichsangebote bei. Wir haben hier beim Kauf 2200,00 Euro gespart.

Der Boden in der Reithalle muss zum Verlegen fachmännisch weggeräumt und vor allen Dingen begradigt werden, damit die Eichenschwellen plan aufliegen. Wir selbst sind aber keine Fachkräfte und können den Boden nicht professionell begradigen. Wenn wir es von einer Fachfirma machen lassen liegen wir bei Kosten von ca. 1200,00 Euro

Das Verlegen der Eichenschwellen erfolgt durch Eigenleistung der Mitglieder mit geplanten 40 Stunden

3. **Reithallenbande erneuern**

Sie erhalten drei Angebote von Reithallenbandenanbietern. Unsere Tendenz geht zur Firma in . Die Firma erscheint nach mehreren Gesprächen sehr kompetent und hat bereits viele sehr gute Ratschläge zur Unterkonstruktion gegeben. Die Firma bietet 5 m lange Bandentafeln an, die wir in Eigenleistung anbringen würden.

Für die Anbringung der Tafeln kalkulieren wir 50 Stunden in Eigenleistung.

Es besteht die Überlegung zeitgleich den Reithallenboden auszutauschen, da die Reithalle sowieso für ca. 14 Tage nicht nutzbar ist und ein Austausch des Bodens nach 8 Jahren eigentlich dringend notwendig ist. Hier ist es kaum möglich entsprechende Angebote zu erhalten, Das war schon beim Reitplatzbau vor 2 Jahren schwierig und die Firmen die den Auftrag damals nicht erhalten haben sträuben sich ein Angebot abzugeben. Ich füge Ihnen ein Angebot der Fa. bei, dies ist der Nachfolger der Firma, die unseren Reitplatz 2011 gebaut hat. Hier waren wir sehr zufrieden mit der erbrachten Leistung. Sollten Sie hier doch noch zwei weitere Angebote benötigen, versuche ich noch einmal mein Bestes. Wenn wir den Boden komplett erneuern entfallen die 1200,00 Euro für das Wegräumen und begradigen des Bodens.

Reit- und Fahrverein Hilden e.V.

Hier noch einmal eine Aufstellung der Gesamtkosten:

Eichenschwellen/Unterkonstruktion:	2665,00 Euro RG ✓
Reithallenbande	9500,18 Euro ✓
Eigenleistung 110 Stunden	~~1100,00~~ Euro 880,-
Alternative a) Fachfirma Bodenbeseitigung	~~1200,00~~ Euro
Alternative b) Entsorgung/Auffüllen Boden	14280,00 Euro ~~1~~
Gesamtkosten Alternative a)	~~14465,18~~ Euro
Gesamtkosten Alternative b)	~~27564,18 Euro~~ 27.325,18

Die Finanzierung bei einem Investitionsvolumen von 27.500,00 ist wie folgt geplant:

Festgeld	12000,00 Euro
Zuschuss Förderfond Sparkasse HRV	3000,00 Euro
Mitgliedsbeiträge 2014	5000,00 Euro
Zuschuss Stadt Hilden	8300,00 Euro

Wir würden uns über die Gewährung des Zuschusses sehr freuen, um unsere Vorhaben realisieren zu können.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne unter der Rufnummer 0173-5349555 zur Verfügung und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Halliday
Geschäftsführerin