

| Sanierung 2010 Problemstandorte | | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|------------------|---|
| Straße | Haus Nr. | Baum ID | Baumart | Priorität | Bemerkung |
| Furtwänglerstraße | | | | | |
| westl. Seite | | 749 | Bergahorn | + | Telefonzelle durch Wurzeln angehoben, Platten und Einfassung angehoben (nach Rücksprache mit Telekom soll der Standort dauerhaft erhalten werden) |
| Heinrich-Heine Str. | | | | | |
| nördl. Seite | 74 | 3813 | Platane | + | Pflaster, Platten und Einfassung angehoben, Sinkkasten beschädigt, Motorradabstellplatz uneben |
| Heinrich-Hertz Str. | | | | | |
| | | 3488 | Platane | + | Pflaster, Platten und Einfassung angehoben, Sinkkasten beschädigt |
| | | 3489 | Platane | + | Pflaster, Platten und Einfassung angehoben, Sinkkasten beschädigt |
| Hummelster Str | | | | | |
| nördl. Seite | 17 | 7061 | Robinie | + | Beengter Durchgang ca. 80cm (Altenheim!) |
| | 19 | 4285 | Robinie | + | Beengter Durchgang ca. 80cm (Altenheim!) |
| | | 4286 | Robinie | + | Platten angehoben, beengter Durchgang ca. 80cm (Altenheim!) |
| | 21 | 4288 | Robinie | + | Schäden an privater Zuwegung, Sinkkasten und Rinne, beengter Durchgang ca. 80cm (Altenheim!) |
| südl. Seite | 22 | 4296 | Robinie | + | Platten angehoben, Hauseingang neben Baumstandort |
| | 16 | 4300 | Robinie | + | Platten angehoben, Hauseingang neben Baumstandort |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Sanierung 2010 Problemstandorte | | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Straße | Haus Nr. | Baum ID | Baumart | Priorität | Bemerkung |
| Kleinhülsen | | | | | |
| südöstl. Seite | 31 | 3639 | Platane | + | Platten,Pflaster und Einfassung angehoben; Gasleitung neben Baumscheibe, private Rolltoranlage angehoben |
| | | 3637 | Platane | + | Pflaster und Einfassung angehoben; Gasleitung neben Baumscheibe |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lortzingstraße | | | | | |
| östl. Seite | | 4054 | Platane | + | Platten, Pflaster und Einfassung angehoben, Hauseingang neben Baumstandort |
| | | 4062 | Platane | + | Einfassung angehoben |
| | | 4125 | Platane | + | Pflasterangehoben, Hauseingang neben Baumstandort |
| | | | | | |
| Niedenstr. | | | | | |
| östl. Seite | 32 | 3527 | Platane | + | Pflaster und Einfassung angehoben |
| | | | | | |

| Sanierung 2010 Problemstandorte | | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Straße | Haus Nr. | Baum ID | Baumart | Priorität | Bemerkung |
| Siemensstr. | | | | | |
| nordöstl. Seite | 5 | 3448 | Platane | + | Pflaster und Einfassung angehoben, Gas neben Baumstandort, Sinkkasten beschädigt |
| Tucherweg | | | | | |
| westl. Seite | 12 | 965 | Platane | + | Pflaster und Einfassung angehoben, Schäden an benachbartem Privathaus/Terrasse |
| Richard-Wagner Str. | | | | | |
| südl. Seite | 8 | 785 | Platane | + | Vergrößerung der Baumscheibe ohne Fällung und Neuanpflanzung |
| | | | | | |