

## Anlage 2

### RW-Kanal Gluckstraße

#### Auszug aus der Kanaldatenbank

##### Kanaldaten

Kanalart: Regenwasserkanal  
 Nennweite: DN 300-DN 500  
 Material: Beton  
 Baujahr: 1957 / 1971  
 Tiefenlage: bis ca. 2,0 m

##### Aufstellung der Haltungen:

| Anfangs-schacht | End-schacht  | Straße              | Länge         | DN  | Material | Baujahr | Zustands-klasse | Zuläufe im Betrieb | Mittl.Tiefe |
|-----------------|--------------|---------------------|---------------|-----|----------|---------|-----------------|--------------------|-------------|
| R246            | R247         | Beethovenstraße     | 56,90         | 400 | B        | 1957    | 1               | 5                  | 1,25        |
| R247            | R251         | Gluckstraße         | 11,70         | 500 | B        | 1957    | 0               | 1                  | 1,45        |
| R251            | R8982        | Gluckstraße         | 49,40         | 500 | B        | 1957    | 0               | 1                  | 1,69        |
| R252            | R253         | Gluckstraße         | 43,90         | 500 | B        | 1957    | 1               | 7                  | 1,93        |
| R253            | R254         | Gluckstraße         | 45,10         | 500 | B        | 1957    | 2               | 14                 | 1,89        |
| R255            | R256         | Gluckstraße         | 38,80         | 500 | B        | 1957    | 3               | 6                  | 1,88        |
| R256            | R257         | Gluckstraße         | 66,10         | 500 | B        | 1957    | 3               | 2                  | 1,72        |
| R257            | R258         | Gluckstraße         | 5,50          | 500 | B        | 1957    | 4               | 0                  | 1,62        |
| R8982           | R252         | Gluckstraße         | 7,80          | 500 | B        | 1957    | 0               | 0                  | 1,92        |
|                 |              |                     |               |     |          |         |                 |                    |             |
| R257            | R259         | Gluckstraße         | 10,50         | 300 | B        | 1971    | 3               | 1                  | 1,37        |
| R259            | R260         | Richard-Wagner-Str. | 20,88         | 300 | B        | 1971    | 4               | 1                  | 1,50        |
|                 |              |                     |               |     |          |         |                 |                    |             |
|                 | <b>Summe</b> |                     | <b>356,58</b> |     |          |         |                 | <b>38</b>          | <b>1,66</b> |
|                 |              |                     |               |     |          |         |                 |                    |             |
|                 |              |                     |               |     |          |         |                 |                    |             |

Die Gesamtlänge der zu sanierenden Kanäle beträgt  
 Anzahl der zu sanierenden Haltungen

356,58 m  
 11 Stck

Zustandsklasse 0 = Sofortmaßnahme  
 Zustandsklasse 1 = kurzfristiger Sanierungsbedarf  
 Zustandsklasse 2 = mittelfristiger Sanierungsbedarf  
 Zustandsklasse 3 = langfristiger Sanierungsbedarf  
 Zustandsklasse 4 = kein Handlungsbedarf